

## PRESSA PIOVAN 50 TON

### Revisione della trancia.

La pressa è giunta presso la nostra officina ZAME non funzionante in maniera corretta e con un'estrema necessità di essere revisionata completamente.



Il team di tecnici ZAME, in base alla sua esperienza, ha eseguito un'analisi approfondita. Dopo valutazioni effettuate anche di concerto con il cliente, è stato deciso che si operasse sulla macchina necessitasse una revisione completa ed approfondita. La pressa è stata completamente smontata e sono state apportate diverse modifiche e rifacimenti per garantire al cliente un risultato finale eccellente.

Di seguito riportiamo alcuni lavori e lavorazioni eseguiti:

### Nuovo impianto di lubrificazione.

PRIMA



DOPO



### Nuovo impianto pneumatico

PRIMA



DOPO




## Rilavorazione bronzine albero.

PRIMA



DOPO



## Nuovo quadro elettrico e sostituzione motore principale.

PRIMA



DOPO



**Per ottenere un risultato finale così:**

